

АО "КОРММАШ"



Лущильник дисковый гидрофицированный

ЛДГ12К

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛДГ12К РЭ

П. ОРЛОВСКИЙ

Содержание

Вниманию руководителей эксплуатирующих организаций и механизаторов.....	3
1 Общие сведения.....	4
2 Устройство и работа лущильника и его составных частей.....	5
3 Техническая характеристика лущильника.	21
4 Требование безопасности.	22
5 Подготовка к работе и порядок работы.	26
6 Досборка, наладка, обкатка лущильника на месте его применения.	28
7 Правила эксплуатации и регулировки.	28
8 Техническое обслуживание.	33
9 Перечень возможных неисправностей и указания по их устраниению.	34
10 Правила хранения.	35
11 Комплектность.	37
12 Свидетельство о приемке.	39
13 Гарантии изготовителя.	39
14 Транспортирование.	40
15 Утилизация.	40
16 Приложения.	42

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕХАНИЗАТОРОВ!

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для операторов, механиков и других специалистов сельского хозяйства, занимающихся эксплуатацией и обслуживанием лущильника ЛДГ12К.

К работе с лущильником допускаются, механизаторы и другие специалисты, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие удостоверение тракториста-машиниста с открытой разрешающей категорией "D".

Настоящее руководство по эксплуатации содержит важную информацию, необходимую для безопасной работы с лущильником, требования и рекомендации по его эксплуатации, порядок проведения необходимых регулировок и технического обслуживания лущильника и во время работы с лущильником должно находиться в кабине трактора в доступном месте.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЛУЩИЛЬНИК НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ (НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ), ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗНИКАЮЩИЕ НЕПОЛАДКИ ПРИ ЛЮБОМ ДРУГОМ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ НАЗНАЧЕНИЮ ПРИМЕНЕНИИ!

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОГЛАСНО НАЗНАЧЕНИЮ ОТНОСИТСЯ ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДПИСАННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЗАПАСНЫХ И СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИБОРОВ НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОРИГИНАЛЬНЫМИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, ТАК КАК ЭТО ОТРИЦАТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ КУЛУЩИЛЬНИКА. А ТАКЖЕ РАБОЧЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ. В СЛУЧАЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИСКЛЮЧАЕТСЯ!

Изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию конструкции лущильника связи, с чем возможны изменения в конструкции отдельных сборочных единиц и деталей, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации. Некоторые технические данные и рисунки могут отличаться от фактически на лущильнике, размеры и масса являются справочными данными.

Настоящее руководство по эксплуатации соответствует технической документации по состоянию на январь 2021 года.

Изготовитель не несет обязательств по внесению изменений в конструкцию проданных лущильников, а также исключает ответственность за ущерб в результате самовольного внесения изменений.

Руководство по эксплуатации разработано конструкторским бюро АО "КОРММАШ". Все замечания по конструкции, эксплуатации и обслуживанию лущильника просим направлять по адресу: 347510 п.Орловский, Ростовская область, ул.Пролетарская 34.

Тел. (86375) 31-9-91

Факс:(86375) 31-9-91

Тел.(86375) 32-6-48

Тел., факс(86375) 31-4-58

E-mail: kormmash@orlovsky.donpac.ru

1.Общие сведения

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) Лущильника дискового ЛДГ12К (в дальнейшем лущильник) предназначено для изучения его устройства, правил сборки, регулировки, технического обслуживания, эксплуатации, транспортировки и хранения.

1.2. Лущильник предназначен для лущения стерни после уборки зерновых культур, многолетних трав и крупностебельных культур при углах атаки 30° и 35°. Лущильник может применяться для обработки почвы после вспашки в качестве односледовой боронь, при разделке пластов и измельчении глыб при угле атаки 15° и 20°.

1.3. Лущильник может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 8-28% и твердости 0,4-1,6МПа (4-16кГс/см²) в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8° рельефом местности, кроме зон, подверженных ветровой эрозии. Лущильник не должен применяться на каменистых почвах и почвах на которых имеются пни, корни деревьев и сильно засоренной поверхности. Не допускается на поверхности поля скопления куч соломы, наличие шпагата и проволоки.

1.4. Лущильник ЛДГ12К агрегатируется с тракторами класса 3т.с. Способ агрегатирования - прицепной.

Обозначение при заказе

Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ12К

ТУ 4732-067-00238032-2016"

Сертификат №ТС RU C-RU.AE81.B.04360 Серия RU № 0555568

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.01.2018 ПО 25.01.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

2. Устройство и работа лущильника и его составных частей.

2.1 Лущильник (Рис.1,2) представляет широко-захватную прицепную машину с двухсторонним расположением дисковых рабочих органов 1 и 7 (рис.2).




РИС. 1 Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ12К
(в положении дальний транспорт)

2.2. Лущильник (Рис.2) состоит из с니цы 1, предназначеннной для присоединения лущильника к тяговому средству и опирающейся на ходовые колеса. К снице справа и слева шарнирно присоединены брусья 2 и 3 с рабочими секциями 4 и 5. Между брусьями к с니це шарнирно присоединена центральная секция 6. Брусья опираются на колесные пары 7 и 8. Брусья соединены со сницей растяжками 9 и 10, при помощи которых устанавливается угол атаки.

2.3. Заглубление и выглубление рабочих органов производится с помощью гидросистемы 11.

2.4. Рабочими органами лущильника являются сферические диски, собранные в дисковые батареи.

2.5. Диски, вращаясь во время работы, подрезают растительные остатки, крашут обрабатываемый слой почвы, частично оборачивают и сдвигают его в сторону.

2.6. Лущильник работает вразвал от середины орудия. Чем больше угол атаки дисков, тем больше степень рыхления пласта, полнее подрезание растительных остатков и больше глубина обработки почвы.

2.7. Конструкция лущильника позволяет устанавливать угол атаки на 35, 30, 20 и 15 градусов.

2.8. Пожнивное лущение должно производиться, как правило, при угле 35° и только на слабо засоренных почвах угол атаки может быть уменьшен до 30° .




РИС.2 Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ12К
(в рабочем положении)

1-ЛДГ 01.010 Сница; 2-ЛДГ 01.030 Брус; 3-ЛДГ 01.030-01 Брус; 4-ЛДГ 02.010 Секция в сбо-
ре; 5-ЛДГ 02.010-01 Секция в сборе; 6-ЛДГ 00.010 Секция центральная; 7-ЛДГ 03.010 Ко-
лесная пара; 8-ЛДГ 03.010-01 Колесная пара; 9-ЛДГ 00.140 Растворка; 10-ЛДГ 00.150 Ра-
створка; 11-ЛДГ 00.150-01 Растворка; 12-ЛДГ 00.270 Колесо флюгерное; 13-ЛДГ 03.050 Мост;
14-ЛДГ 04.000 Гидросистема.

2.9. При использовании лущильника в качестве односledной бороны применяются углы ата-
ки 20° и 15° .

2.10. Для очистки рабочих органов от земли и растительных остатков к лущильнику прикла-
дывается чистик.

2.11. Сница в сборе (Рис.3) предназначена для присоединения лущильника к трактору.
Сни- ца в сборе состоит из сницы 1, на которую крепятся цепь страховая 2, кронштейн 3,
серьга 5, опора стояночная 4, чистик 6, подкладки под колеса 7, а также прижим 9, при
помощи кото- рого к снице крепится мост и прижим 10, при помощи которого, к снице
крепится секция центральная в сборе.

2.12. Секция центральная в сборе (Рис.4) состоит из рамы несущей 2, с помощью которой она
присоединяется к снице при сборке лущильника, перед его эксплуатацией, рабочих органов 3
в количестве 8 штук. Рабочие органы вставляются в раму несущую и крепятся кольцом 8.
Кольца 9 служат уплотнением для удержания смзки в полости втулок, в которые вставляют-
ся рабочие органы.

2.13. Талреп 1 служит для установки угла атаки. Угол атаки рабочих органов секции цен-
тральной выставляется постоянным и равен 25° . Рабочие органы устанавливаются со-
гласно Рис. 4.. Втулка натяжителя 10 служит для установки равномерного заглубления пе-
реднего и заднего рядов рабочих органов центральной секции.




Рис.3. ЛДГ 01.010 Сница в сборе.

1-ЛДГ 01.020 Сница; 2-СП16К 03.020 Цепь страховая; 3-СГВ 01.280 Кронштейн; 4-СГВ 00.030-01 Опора стояночная; 5-КСП 02.405 Серьга; 6-ФН 25.380А Чистик; 7-КИР 00.020 Подкладка под колесо; 8-СГ12К 00.070 Фиксатор; 9-ЛДГ 01.459 Прижим; 10-ЛДГ 01.407 Прижим; 11-ЛДГ 01.411 Прокладка регулировочная; 12-Болт M16-6gx45; 13-болт M16- 6gx75;14-Гайка M16-7Н; 15-Шайба 16.65Г; 16-Шплинт пружинный 2.8x40 ОСТ 23.2.2-79.

2.14.Рабочий орган предназначен для выполнения основной технологической операции.

2.15.Рабочий орган (Рис.5) состоит из стойки 1, закрепленной на раме секции центральной кольцом8 (Рис.4). Диски 9 собираются на оси 11, вставленной в корпус 14, через втулку 2.

2.16.Диски крепятся гайками 13. От самопроизвольного откручивания гаек, применяются стопорные шайбы 10.

2.17.Брус правый (Рис.6) предназначен для навешивания секций батарей (Рис.8) и перевода их в рабочее положение из транспортного и обратно. Брус правый левым концом присоединяется к снице, а правым к колесной паре.

2.18. В состав бруса правого (Рис.6) входят стойки 1, корпус 2, брус 3, проушина 4, фиксатор 5, шайба 6, кольцо 7 и шплинт пружинный 8. Брус левый (Рис. 7) является зеркальным отражением бруса правого и присоединяется правым концом к секции центральной, а левым к колесной паре.

2.19.Секция правая в сборе (Рис.8) состоит из батареи 1, которая является основным рабочим органом, рамки 2, к которой прикручиваются уголок 6 с чистиками 4.

2.20.Секция правая в сборе навешивается на брус правый. Количество секций правых пять.




Рис.4. ЛДГ 00.010 Секция центральная в сборе.

1-ЛДГ 00.020 Талреп; 2-ЛДГ 00.040 Рама несущая; 3-ЛДГ 02.060 Рабочий орган;
4-Болт М16-6гх45 ГОСТ 7798-70; 5-Гайка М196Н ГОСТ 5915-70; 6-Шайба 65Г
ГОСТ 6402-70; 7-Шайба 16.01.019 ГОСТ 11371-788-Кольцо В58 ГОСТ 13940-86;
9-Кольцо 058-063-30 ГОСТ 9833-77; 10-ПЗН 190.000 Втулка натяжителя.




Рис.5. ЛДГ 02.060 Рабочий орган.

1-ЛДГ 02.07 Стойка; 2-ЛДГ 02.080 Втулка; 3-ЛДГ 02.403 Крышка; 4-ЛДГ 02.404 Упор выпуклый; 5-ЛДГ 02.404-01 Упор выпуклый; 6-ЛДГ 02.405 Упор вогнутый; 7-ЛДГ 02.405-01 Упор вогнутый; 8-ЛДГ 02.406 Шайба; 9-ЛДГ 02.411 Диск; 10-ЛДГ 02.431 Шайба стопорная; 11-ЛДГ 02.604 Ось; 12-ЛДГ 02.606 Скоба; 13-ЛДГ 02.609 Гайка; 14-ЛДГ 02.802 Корпус; 15-ЛДГ 02.808 Втулка; 16-Болт M8x25 ГОСТ 7798; 17-Гайка М16 ГОСТ 5915; 18-Шайба 8.65Г ГОСТ 6402; 19-Шайба 16.65Г ГОСТ 6402; 20-Шайба 16 ГОСТ 11371; 21-Манжета 1.2-55x80-1 ГОСТ 8752; 22-Подшипник 111 ГОСТ 2893.




Рис.6. ЛДГ 01.220 Брус правый.

1-ЛДГ 01.120 Стойка; 2-ЛДГ 01.130 Корпус; 3-ЛДГ 01.230 Брус; 4-ЛДГ 01.150 Проушина;
5-ЛДГ 01.170 Фиксатор; 6-ЛДГ 01.436 Шайба; 7-ЛДГ 01.833 Кольцо; 8-Шплинт
2.4,5x64 ОСТ 23.2.2.

2.21. Секция левая в сборе (Рис.9) состоит из батареи 1, которая является основным рабочим органом, рамки 2, к которой прикручиваются уголок 6 с чистиками 4 и батарея.

2.22. Секция левая в сборе навешивается на брус левый. Количество сеций левых пять.

2.23. Батарея в сборе правая является рабочим органом, выполняющим основную технологическую операцию.

2.24. Батарея в сборе (Рис. 10) состоит из набора дисков 8 в количестве 9 шт. Диски набраны на оси 10. Между ними расположены шпульки 2 и упоры 3,4,5 и 6. Стягиваются диски гайками 11. От самопроизвольного откручивания гаек, применяются шайбы 9.

2.25. Батарея в сборе левая является рабочим органом, выполняющим основную технологическую операцию




Рис.7. ЛДГ 01.030-01 Брус левый.

1-ЛДГ 01.120 Стойка; 2-ЛДГ 01.130-01 Корпус; 3-ЛДГ 01.140-01 Брус; 4-ЛДГ 01.150 Проушина; 5-ЛДГ 01.170 Фиксатор; 6-ЛДГ 01.436 Шайба; 7-ЛДГ 01.833 Кольцо; 8-Шплинт пружинный 2,4,5x64 ОСТ 23.2.2.

2.26. Батарея в сборе (Рис. 11) состоит из набора дисков 8 в количестве 9 шт. Диски набраны на оси 10. Между ними расположены шпульки 2 и упоры 3,4,5 и 6. Стягиваются диски гайками 11. От самопроизвольного откручивания гаек, применяются шайбы 9.

2.27. Мост (Рис. 12) является опорной частью с니цы и предназначен для передвижения лущильника. Основными узлами моста являются колеса, ось 1 и ступицы 10.

2.28. Колесная пара ЛДГ 03.010 правая (Рис. 13) является опорной частью правого бруса и служит для передвижения бруса вместе с лущильником.

2.29. Основными узлами колесной пары являются траверса ЛДГ 03.020 поз.1, вилки 2 и колеса в сборе 3.

2.30. Колесная пара ЛДГ 03.020-01 левая отличается от правой колесной пары траверсой. В нее входит траверса ЛДГ 03.020-01

2.31. Колеса опорные (Рис. 14) валом 10 вставлены в вилки и зафиксированы гайками 3 и шайбами 2.

2.32. Растважки (Рис. 15) предназначены для соединения брусьев с сницей При помощи растяжек устанавливается угол атаки дисков секций, которые смонтированы на брусьях.




Рис.8 ЛДГ 02.010 Секция правая в сборе.

1-ЛДГ 02.020 Батарея в сборе; 2-ЛДГ 02.030 Рамка; 3-ЛДГ 02.040 Штанга; 4-ЛДГ 02.050 Чистик; 5-ЛДГ 02.602 Скоба; 6-ЛДГ 02.701 Уголок; 7-Болт М12х30 ГОСТ 7798; 8-Гайка М12 ГОСТ 5915; 9-Гайка М16 ГОСТ 5915; 10-Ось 2-16b12x75 ГОСТ 9650; 11-Шайба 12.65Г ГОСТ 6402; 12-Шайба 16.65Г ГОСТ 6402; 13-Шайба 12 ГОСТ 11371; 14-Шайба 16 ГОСТ 11371; 15-Шплинт 4x28 ГОСТ 397.




Рис.9 ЛДГ 02.010-01 Секция левая в сборе.

1-ЛДГ 02.020-01 Батарея в сборе; 2-ЛДГ 02.030-01 Рамка; 3-ЛДГ 02.040 Ползун с пружиной ЛДГ 02.603 4-ЛДГ 02.050-01 Чистик; 5-ЛДГ 02.602 Скоба; 6-ЛДГ 02.701 Уголок; 7-Болт М12х30 ГОСТ 7798; 8-Гайка М12 ГОСТ 5915; 9-Гайка М16 ГОСТ 5915; 11-Шайба 12.65Г ГОСТ 6402; 10-Ось 2-16б12х75 ГОСТ 9650; 12-Шайба 16.65Г ГОСТ 6402; 13-Шайба 12 ГОСТ 11371; 14-Шайба 16 ГОСТ 11371; 15-Шплинт 4х28 ГОСТ 397.

2.33. Гидросистема (Рис. 16) служит для подъема дисковых батарей в транспортное положение и опускание батарей в рабочее положение.

Подъем и заглубление дисковых батарей осуществляется путем поворота брусьев за счет перемещения штоков гидроцилиндров под действием гидросистемы трактора.




Рис.10. ЛДГ 02.020 Батарея в сборе правая.

1-ЛДГ 02.802 Корпус в сборе(аналог корпуса Рис. 5); 2-ЛДГ 02.101 Шпулька; 3-ЛДГ 02.404 Упор выпуклый; 4-ЛДГ 02.404-01 Упор выпуклый; 5-ЛДГ 02.405 Упор вогнутый; 6-ЛДГ 02.405-01 Упор вогнутый; 7-ЛДГ 02.406 Шайба; 8-ЛДГ 02.411 Диск; 9-ЛДГ 02.431 Шайба; 10-ЛДГ 02.601 Ось; 11-ЛДГ 02.609 Гайка; 12-Болт М8х25 ГОСТ 7798; 12-Шайба 8.65Г ГОСТ 6402.

2.34. Гидросистема лущильника состоит из трубопроводов 1 и 2, рукавов высокого давления 25,26,27,28 и 29, гидроцилиндров ЦГ-100.50x200.01(поз. 32).




Рис.11. ЛДГ 02.020-01 Батарея в сборе левая.

1-ЛДГ 02.802-01 Корпус в сборе(аналог корпуса Рис. 5); 2-ЛДГ 02.101 Шпулька; 3-ЛДГ 02.404 Упор выпуклый; 4-ЛДГ 02.404-01 Упор выпуклый; 5-ЛДГ 02.405 Упор вогнутый; 6-ЛДГ 02.405-01 Упор вогнутый; 7-ЛДГ 02.406 Шайба; 8-ЛДГ 02.411 Диск; 9-ЛДГ 02.431 Шайба; 10-ЛДГ 02.601 Ось; 11-ЛДГ 02.609 Гайка; 12-Болт М8x25 ГОСТ 7798; 12-Шайба 8.65Г ГОСТ 6402.




Рис.12. ЛДГ 03.050 Мост.

1-ЛДГ 03.060 Ось; 2-Шина 6.5-16 ГОСТ 7463; 3-КИР 04.408 Диск; 4-КИР 04.409 Диск; 5-Болт M10x30 ГОСТ 7798; 6-Шайба 10 ГОСТ 11371; 7-Гайка M10 ГОСТ 5915; 8Манжета 1.2- 55x80 ГОСТ 8752; 9-Подшипник 208 ГОСТ 2893; 10-Н130.02.201 Ступица; 11-Н130.02.603-01 Болт; 12-Н130.02.604-01 Гайка; 13-Н130.02.802 Втулка; 14-Подшипник 207 ГОСТ 2893; 15-Шайба 24 ГОСТ 11371; 16-КПЦ 002 Прокладка; 17 Гайка M24 ГОСТ 5918; 18-Шплинт 5x45 ГОСТ 397; 19-КРН 00.026 Колпак; 20-Болт M12x30 ГОСТ 7798; 21-Шайба 12.65Г ГОСТ 6402; Шайба 12 ГОСТ 11371.




Рис.13. ЛДГ 03.010 Колесная пара.

1-ЛДГ 03.020 Траверса; 2-ЛДГ 03.030 Вилка; 3-ЛДГ 03.040 Колесо в сборе.




Рис.14. ЛДГ 03.040 Колесо в сборе.

1-СП16К 04.101 Ступица; 2-Шплинт 6.3x71 ГОСТ 397; 3-Гайка М36 ГОСТ 5918; 4-СП16К 04.604 Шайба; 5-СП16К Шайба защитная;
6-Н130.02.603-01 Болт; 7-Д-2.401 Обод; 8-Шина 5.00-10 ТУ 38.5.01.008;
9-Н130.02.604-01 Гайка; 10-СП16К 04.606 Вал; 11-Д-2.401-01 Обод;
12-Подшипнк 180208 ГОСТ 8882; 13-Кольцо В80 ГОСТ 13941.




Рис.15. Раcтяжки.

1-ЛДГ 00.140 Раcтяжка; 2-ЛДГ 00.150 Раcтяжка; 3-ЛДГ 00.150-01
Раcтяжка; 4-ЛДГ 00.270 Колесо флюгерное*; 5-Г12 00.070 Фикса-
тор; 6-Шплинт пружинный 2,8x40 ОСТ 23.2.2.

* При переводе лущильника в положение дальний транспорт и обратно в рабочее положение
Флюгерные колеса разворачиваются вниз и фиксируются фиксаторами 5. во время работы
Лущильника и во время транспортирования колеса находятся в верхнем положении.




Рис.16. ЛДГ 04.000А Гидросистема.

1.-ЛДГ 04.010 Трубопровод; 2-ЛДГ 04.020 Трубопровод; 3-СП11К 02.050 Крестовина;
4-СП11К 02.050 Переходник; 6-ЛДГ 04.601 Палец; 7-ЛДГ 04.701 Держатель; 8-КПС 00.607
Штуцер проходной; 9-СГ12 04.602 Опора; 10-СП16К 10.401 Планка; 11-СП16К 10.604
Ско- ба; 12-КУН 01.003 Прокладка; 13-Болт М8x30 ГОСТ 7798; 14-Болт М16x40 ГОСТ
7798; 15-Гайка М8 ГОСТ 5915; 16-Гайка М10 ГОСТ 5915; 17-Гайка М16 ГОСТ 5915; 18-
Шайба

8.65Г ГОСТ 6402; 19-Шайба 10.65Г ГОСТ 6402; 20-Шайба 16.65Г ГОСТ 6402; 21-Шайба 16
ГОСТ 11371; 22-Н.036.04.003 Штуцер ввертной; 23-Н.036.50.000 Муфта разрывная 24-
Коль- цо 017-020-19 ГОСТ 9833; 25-РВД* ф10 М20x1.5 S-24 L 1.8; 26-РВД* ф10 М20x1.5
S-24 L 0.7 27-РВД* ф10 М20x1.5 S-24 L 0.70 0/90; 28-РВД* ф10 М20x1.5 S-24 L 1.00 0/90;
29-РВД* ф10

М20x1.5 S-24 L 1.5 90/90/90; 30-Шплинт пружинный 2.4,5x64 ОСТ 23.2.2; 31-Шайба 20
мед- ная (20x26x1); 32-Гидроцилиндр ЦГ-100.50x200.01 ТУ 4143-005-00235-66.

*-Рукав высокого давления.

3.Техническая характеристика лущильника.

3.1.Основные параметры и размеры, а также показатели надежности должны соответствовать данным таблицы 1.

Таблица 1

Наименование	Числовое значение показателя
	ЛДГ-15
1.Тип	Полунавесной
2.Агрегатирование (класс тракторов), тс	5
3.Ширина агрегата, м -конструкционная min*/max* -рабочая min*/max*	14,5/15,9 14,1/15,3
4.Транспортная скорость, км/ч до	20
5.Рабочая скорость, км/ч до	12
6.Производительность за 1 час, га -основного времени, до -эксплуатационного, до	16 14
7.Количество персонала по профессиям необходимого для обслуживания агрегата, чел.	1 тракторист + вспомогательный
8.Габаритные размеры, мм не более в рабочем положении -длина -ширина -высота в транспортном положении -длина -ширина -высота	10500 17520 1165 9990 4400 2580
9.Дорожный просвет, мм не менее	300
10.Глубина обработки, см, не менее	12
11.Угол установки плоскости вращения дисков по отношению к направлению движения агрегата (угол атаки)	15°,20°,30°,35°
12.Расстояние между лезвиями дисков, мм	170
13.Масса в состоянии поставки, кг	3990±50
14.Ходовая часть: -тип колес -количество ходовых колес, шт. -количество опорных колес, шт. -размер шин ходовых колес, дюйм -размер шин опорных колес, дюйм -ширина колеи, мм	Пневмтические 4 6 9,00-16 5-10 4100
15.Установленная наработка за сезон на 1м ширины захвата, га не менее	125

16.Наработка на отказ, единичного изделия, час, не менее	100
17.Крошение почвы, %, комков до 25 мм включительно, не менее	90
18 Подрезание сорняков, %, не менее	95
19 Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60
20 Измельчение пожнивших остатков крупно стебельных культур, процент фракции размером до 25 см, не менее	60
21 Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5
22 Коэффициент надежности выполнения технологического процесса	0,99
23 Срок службы, лет	7
24 Назначенный срок службы, лет	10

Примечание:
*min-при максимальном угле атаки;
*max-при минимальном угле атаки.

4.Указания мер безопасности.

4.1 Приемка лущильника от транспортных организаций

При приемке лущильника от транспортных организаций проверяется количество и сохранность погрузочных мест. Комплектность поставки проверяется по упаковочным листам.

При выгрузке лущильника и его составных частей с транспортного средства необходимо:

- производить строповку в соответствии со схемой строповки, в местах, обозначенных табличкой «Знак строповки». При строповке необходимо учитывать положение центра масс лущильника, обозначенного табличкой «Центр масс»;
- перед подъемом убедиться, что элементы лущильника освобождены от крепящих растяжек;
- при снятии креплений пользоваться рукавицами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТОЯТЬ ПОД СТРЕЛОЙ КРАНА.

ПРИ РАСПАКОВКЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ ВСЕ ГВОЗДИ НА КРЫШКАХ ЯЩИКОВ И ОБРЕЗАТЬ ТОРЧАЩИЕ КОНЦЫ УПАКОВОЧНЫХ ЛЕНТ.




Рис.17 Расположение центра тяжести лущильника.

4.2. При монтаже и сборке.

Досборка, сборка, регулировка и обкатка лущильника на месте его применения должны производиться специально подготовленным персоналом на подготовленной для этих целей площадке.

Сборку лущильника производить на подставках с применением подъемно-транспортных средств.

Для правильного и во избежание несчастных случаев монтаж демонтированных частей лущильника осуществлять в соответствии с п.5 настоящего РЭ.

При сборке лущильника строповку отдельных сборочных единиц производить за места, обозначенные специальным манипуляционным знаком в виде цепочки.

Сборку лущильника выполнять исправным инструментом. Работы выполнять с применением защитных рукавиц.

4.3. При работе изделия.

К работе с лущильником допускаются, механизаторы и другие специалисты, изучившие настоящее руководство по эксплуатации , а также прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие удостоверение тракториста-машиниста с открытой разрешающей категорией "D" или "E".

Для предупреждения несчастных случаев ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- езда на больших скоростях

- выполнять крутые повороты в людных местах и населенных пунктах;
- транспортировать лущильник без механической блокировки гидроцилиндров;
- транспортировать лущильник без страховочной цепи;
- находиться в зоне поднятых секций рабочих органов;
- делать крутые повороты агрегата в рабочем и транспортном положении;
- производить очистку, смазку, ремонт и подтяжку резьбовых соединений лущильника, когда он присоединен к трактору и поднят в транспортное положение;
- отсоединять лущильник в транспортном положении от трактора без установленной стояночной опоры (рис.17) на снице;

Перед выездом в поле необходимо настроить лущильник в зависимости от состояния обрабатываемой почвы.

Поворот трактора производить только при выглубленных рабочих органах.

Запрещается находиться между трактором и лущильником, как во время пуска агрегата в работу, так и во время работы и транспортировки его.

Управлять гидромеханизмом разрешается, только находясь в кабине трактора.

При отсоединении лущильника от трактора необходимо убедиться, что стояночная опора находится в зафиксированном стояночном положении и опирается на твердую поверхность.

При отсоединении лущильника от трактора необходимо установить под центральные колеса сницы лущильника противооткатные упоры.

4.4. При техническом обслуживании.

Ремонт, техническое обслуживание, чистку и устранение неполадок выполнять только при выключенном двигателе! (вынуть ключ зажигания)

Регулярно проверять надежность затяжки гаек и винтов. Если необходимо подтягивать!

При выполнении работ по техническому обслуживанию на поднятом агрегате обязательно зафиксировать его от опускания с помощью подходящих подпорок!

При замене рабочих органов с режущими кромками пользоваться подходящим инструментом и работать в перчатках!

При выполнении электросварочных работ на агрегате, присоединенном к трактору, отсоединить провода от аккумулятора и генератора!

Для обеспечения надежности работы сцепных устройств - своевременно проводить техническое обслуживание.

Ежемесячно проводить проверку исправности сцепных устройств и их креплений. Работа с неисправными сцепными устройствами запрещается. Прицепные элементы спереди и сзади должны соответствовать ГОСТ 13398-82 и ГОСТ 3481-79, диаметр отверстия петли сницы должен быть не менее 50 мм, наружный радиус петли равен 55 мм, толщина 30 мм.

Запасные части должны по меньшей мере соответствовать техническим требованиям изготовителя агрегата! Используйте оригинальные запчасти!

4.5. Использование по назначению

Используйте лущильник исключительно по назначению.

За возникшие неполадки при использовании лущильника по назначению ответственность несет сам пользователь. К применению по назначению относится также соблюдение указанных в РЭ условий эксплуатации, ухода и ТО.

4.6. Аппликации с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями.

Установленные на агрегате предупреждающие надписи и таблички содержат важные указания необходимые для вашей безопасности!

Места расположения аппликаций с предупреждающими знаками и надписями, обозначение, а также разъяснения приведены ниже.

Если производится замена деталей с предупреждающими знаками и надписями, то новые детали следует снабжать соответствующими аппликациями.

Пиктограмма на лущильнике	Значение
	Аппликация "Лущильник ЛДГ15"
	"Перед началом работы изучите инструкцию по эксплуатации"
	Аппликация "Место расположения документации"
	Аппликация "Знак строповки"
	Аппликация «Противооткатные упоры»
	Аппликация "Опасное защемление рук"
	Аппликация "Место установки домкрата"
В ЗОНЕ АГРЕГАТИРОВАНИЯ НЕ СТОЯТЬ	Предупреждающая надпись.

	Знак габаритов
	Знак "Ограничение скорости"

5. Подготовка к работе и порядок работы.

5.1 Лущильник отгружается с предприятия-изготовителя в полу собранном виде согласно комплектовочной ведомости.

5.2. При получении лущильника проверить его комплектность согласно комплектовочной ведомости и провести наружный осмотр.

5.3. В сборке лущильника должно участвовать 2-3 человека. Сборку лущильника производить с применением подъемно-транспортных средств.

5.4. При сборке лущильника необходимо руководствоваться данным руководством по эксплуатации.

5.5. Сборку производить согласно рисунков 18-21 в следующей последовательности:

5.5.1. Установить с니цу поз. 1 Рис.18 на мост поз. 2 скобами Рис.18 Б;

5.5.2. Опору стояночную поз. 3 развернуть вертикально и опустить ее на землю;

5.5.3. Закрепить мост на снице прижимами поз. 4 Рис.18 Б используя болты M16x45 поз. 5, гайки M16 поз. 7 и шайбы 16.65Г поз. 6, выбрав зазор между прижимом и скобой сницы прокладками поз. 8;

5.5.4. Центральную секцию поз. 9 Рис. 18А проточенными краями установить в сницу поз. 1 и закрепить прижимом поз. 10, используя болты M16x45 поз. 5 и шайбы 16.65Г поз. 6, выбрав зазор между прижимами и скобами сницы, обеспечив качание центральной секции в соединении;

5.5.5. Брус поз. 1 Рис. 19В установить на подложки так, чтобы расстояние от поверхности земли до трубы сницы было не менее 650 мм;

5.5.6. Траверсу поз. 3 одеваем на цапфу бруса и закрепляем ее на брусе, используя шабу поз. 5, шайбу стопорную поз. 6 и болты M12x30 поз. 13.

Аналогично собираем траверсу поз. 4 с бруском поз. 2 Рис. 19;

5.5.7. Колесо в сборе с вилкой Рис. 19Г вставить во втулку траверсы и при помощи кольца поз. 8, болта M8x90 поз. 9, шайбы 8.65Г поз. 10, шайбы 8 поз. 11 и гайки поз. 12 закрепить его. Остальные колеса собираются аналогично;

5.5.8. Брус в сборе с колесной парой левой Рис. 20А поз. 2 проушина одеваем на втулку счицы поз. 3 и фиксируем осью поз. 4 и шплинтом
поз. 5. Аналогично собираем брус в сборе с колесной парой правый поз. 1;

5.5.9. Секция в сборе поз. 6Рис. 20Б одеваем проушинами на кронштейны бруса и фиксируем осями поз. 8 и шплинтами поз. 9;

5.5.10.Ползуны с пружинами поз. 10 вставляем в шарниры бруса и фиксируем втулками поз. 11, болтами M8x55 поз. 12, гайками M8 поз. 13 и шайбами

8.65Г поз.14. Аналогично собираем секции в сборе поз. 7;

5.5.11.Растяжки поз. 1 и поз. 2 Рис.21 крепятся к брусьям и счице согласно выноскам А и Б при помощи пальцев поз. 3 и шплинтов поз. 5.

5.5.12.Установите гидросистему согласно Рис. 16.;

5.5.13.Присоедините лущильник к трактору;

5.5.14.Присоедините гидросистему лущильника к гидросистеме трактора;

5.5.15.Переведите лущильник в транспортное положение, затем в рабочее, после этого проверте гидросистему на предмет течи масла(при необходимости устранить);

5.5.16. Проверить уровень масла в гидросистеме трактора и при необходимости долить его

5.6Перед пуском лущильника в работу необходимо:

-очистить лущильник от предохранительной смазки, промыть керосином все масленки.

-все места, где предусмотрена смазка, тщательно смазать.

-проверить манометром внутреннее давление в шинах опорных колес. Оно должно находиться в пределах $0,216\pm0,03$ МПа. Подкачка шин производится ручным насосом.

-проверить крепление опорных колес, резьбовые соединения должны быть туго затянуты, при этом колесо на оси должно свободно вращаться.

-подтянуть все болтовые крепления, а также подтянуть резьбовые соединения маслопроводов гидросистемы, проверить наличие и разводку шплинтов.

Внимание! Гибкие шланги не должны быть натянуты. Радиус изгиба шланга у заделки штуцера должен быть не менее 8 диаметров шланга.

5.7. Подготовка трактора к работе с лущильником:

-трактор должен быть оборудован маятниковым тягово-сцепным устройством ТСУ-1-М ГОСТ 3481 имеющим тяговую вилку, расположенную на блокируемом относительно остова трактора маятниковом бруске, или жестким тягово-сцепным устройством ТСУ-1-Ж ГОСТ 3481;

-трактор должен иметь как минимум 2-а гидравлических выходов для подсоединения лущильника с гидрооборудованием трактора.

5.8.Пуск лущильника:

5.8.1 Перевод лущильника в транспортное положение:

-подсоединить прицепное устройство трактора с прицепной серьгой лущильника;

-заблокировать счицу лущильника страховочной цепью;

-подсоединить гидросистему лущильника к гидрооборудованию трактора;

-перевести стояночную опору в транспортное положение;

-произвести подъем, повернув все секции с помощью гидроцилиндров (рис.16);

6. Досборка, наладка, обкатка лущильника на месте его применения.

6.1.Наладка: -проверить установку рабочих органов;

-опору стояночную перевести в рабочее положение т.е. развернуть на 90° и зафиксировать ее фиксатором (Рис. 3 поз. 8), зашплинтовав его;

-установить брусья секций и тяги растяжек на выбранный угол атаки.

6.2.Обкатка лущильника:

-
- произвести опробование лущильника, проверку установленной глубины хода рабочих органов, проехав на рабочей скорости 50-100м;
 - при несоответствии полученной глубины установленной глубине выполнить дополнительную необходимую регулировку;
 - обкатайте лущильник в течении 30 мин. на скорости 8-10 км/час (при работе лущильника обеспечте прямолинейность его движения);
 - после обкатки проверьте и при необходимости подтяните болтовые

7. Правила эксплуатации и регулировки.

7.1. Для обеспечения качественной работы лущильника необходимо соблюдать следующие условия:

- перед началом работы необходимо проверить все соединения узлов, обратив особое внимание на правильность углов атаки брусьев секций и растяжек и надежность соединения шлангов с трубопроводами и гидроцилиндрами.;
- при первом переходе в борозде отрегулировать заглубление дисковых батарей и режущих узлов;
- следить за тем, чтобы все диски батарей и рабочих узлов вращались, а чистики не должны тереть о диски;
- периодически очищать очищать от растительных остатков промежутки между дисками и чистиками;
- не реже одного раза в смену проверять и при необходимости производить подтяжку ослабленных крепёжных деталей;
- под особым наблюдением во время работы держать дисковые батареи;
- дисковые батареи состоят из большого количества сопрягающихся деталей, надетых на ось и стягиваемых гайкой, это приводит к неизбежному расслаблению затяжки в начальный период их работы после сборки за счет обжатия под рабочей нагрузкой торцов сопрягаемых деталей;
- расслабление затяжки дисковых батарей ведет к поломке дисков, шпулек и осей;
- после обработки первых (после сборки дисковых батарей) 10 гектаров необходимо произвести подтяжку гаек осей батарей с контролируемым усилием 335 Нм (33,5 кГс);
- подачу лущильника назад производить только при изменении угла атаки и установке лущильника в положение дальний транспорт;
- крутые повороты лущильника категорически запрещаются. на поворотах батареи должны быть подняты в транспортное положение, скорость трактора не должна превышать 8 км/ч;
- регулировка глубины обработки достигается изменением сжатия пружин на штангах секций;




Рис.18 Схема сборки лущильника.

1-ЛДГ 01.010А Сниза; 2-ЛДГ 03.050А Мост; 3-СГВ 00.030-01 Опора стояночная;
4-ЛДГ 01.459 Прижим; 5-Болт М16х45 ГОСТ 7798; 6-Шайба 16.65Г ГОСТ 6402;
7Гайка М16 ГОСТ 5915; 8-ЛДГ 01.411 Прокладка; 9-ЛДГ 00.010 Секция централь-
ная; 10-ЛДГ 01.407 Прижим.




Рис.19 Схема сборки лущильника.

1-ЛДГ 01.220 Брус; 2-ЛДГ 01.220-01 Брус; 3-ЛДГ 03.020 Траверса; 4-ЛДГ 03.020-01 Траверса;
5-СГ21К 00.406 Шайба концевая; 6-СГ21К 00.407 Шайба стопорная; 7-ЛДГ 03.010 Колесо в
сборе; 8-ЛДГ 03.801 Кольцо; 9-Болт М8х90 ГОСТ 7798; 10-Шайба 8.65Г ГОСТ 6402;
11-Шайба 8 ГОСТ 11371; 12 Гайка М 8 ГОСТ 5915; 13-Болт М12х30 ГОСТ 7798.




Рис.20 Схема сборки лущильника.

1-Брус в сборе с колесной парой (правый); 2-Брус в сборе с колесной парой (левый); 3-Сница в сборе с мостом и секцией центральной; 4-ЛДГ 00.060 Ось; 5-Шплинт 8x80 ГОСТ 397; 6-ЛДГ 02.010-01 Секция в сборе; 7-ЛДГ 02.010 Секция в сборе; 8-Ось 2-16b12x75; 9-Шплинт 4x28 ГОСТ 397; 10-ЛДГ 02.040 Ползун с пружиной; ЛДГ 02.811 Втулка; 12-Болт М8x55 ГОСТ 7798; 13-Гайка М8 ГОСТ 5915; 14-Шайба 8.65Г ГОСТ 6204.

*Примечание: секция центральная и колесные пары условно сняты.

7.2. Изменение угла атаки:

- лущильник устанавливается на углы атаки 35°, 30°, 20° и 15°;
- при перестановке лущильника на углы атаки необходимо снять фиксирующие оси на растяжках, выбрать необходимый угол атаки, подать лущильник вперед или назад, в зависимости от угла атаки с помощью помощника совместить необходимые отверстия на тягах растяжек (см. Рис. 22);
- вставить фиксирующие оси и зашплинтовать.

7.3. Транспортирование лущильника:

- транспортирование лущильника в рабочем положении категорически запрещается и должна производиться в положении ближнего или дальнего транспорта.

7.3.1. Положение ближний транспорт:

- ближний транспорт применяется для переезда на небольшие расстояния с участка на участок по полю и при разворотах во время работы;
- установка лущильника в положение ближнего транспорта производится путем поднятия батарей с помощью механизма гидроуправления.




Рис.21 Схема сборки лущильника.

1-ЛДГ 00.140 Растважка; 2-ЛДГ 00.150 Растважка; 3-СГВ 00.130 Палец; 4-СП16К 08.140 Палец; 5-Шплинт пружинный 2.4,5x64 ОСТ 23.2.2; 6-ЛДГ 00.150-01 Растважка; 7-Шплинт 6.3x45 ГОСТ 297.

*Примечание: Гидросистема условно не показана. Гидросистему устанавливать согласно Рис. 16.

7.3.2 Положение дальнего транспорта:

-при перевозках на большие расстояния или по узким полевым дорогам лущильник должен быть установлен в положение дальнего транспорта Рис. 1;

7.3.3 Перевод лущильника в положение дальний транспорт:

-расфиксировать растяжки ,вынув ось поз. 3 Рис. 21;

-колеса флюгерные опустить, зафиксировав их фиксаторами и зашплинтовав;

-поднять батареи в транспортное положение;

-подать лущильник назад до совпадения ушек колесной пары с продольными отверстиями с니цы, предварительно подняв на необходимую высоту сницу гидравликой трактора;

-зафиксировать колесные пары со сницей пальцами и зашплинтовать;

-растяжки зафиксировать пальцами 3 и шплинтами 5(Рис. 21) на поддержках Рис. 1;

-при транспортировке лущильника сницу приподнимать гидравликой трактора так, чтобы колеса колесных пар не касались земли,

7.3.4.Перевод лущильника в рабочее положение производить в обратном порядке.

-пожнивное лущение стерни должно производиться, как правило, при угле атаки 35° .

На слабо засорённых почвах угол атаки может быть 30° ;

-обработка паров и предпосевная обработка почвы, разделка пластов и размельчение глыб после вспашки производится при углах атаки 15° и 20° на глубину до 10 см;

-угол атаки дисков центральной секции постоянный и равен 25° .




Рис.21 Схема установки угла атаки.

Внимание! Несоблюдение этих правил может привести к поломке лущильника.

8. Техническое обслуживание.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация лущильника без проведения технического обслуживания!

8.1. Для обеспечения качественной работы лущильника в течение всего срока эксплуатации необходимо производить следующие виды технического обслуживания:

- техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э);
- ежесменное техническое обслуживание (ETO) через 10 часов работы (после смены);
- периодическое обслуживание через 60 часов работы;
- техническое обслуживание при подготовке к хранению;
- техническое обслуживание при снятии с хранения.

8.2. Ежесменное техническое обслуживание производить через 8-10 часов работы лущильника (ETO):

- очистите лущильник от скопления растительных остатков;
- проверьте герметичность трубопроводов гидросистем;
- выявленные течи устраните;
- смажьте узлы трения согласно таблице смазки;
- проверьте и при необходимости подтяните гайки крепления дисков опорных колес;
- проверьте и при необходимости подтяните гайки крепления дисков;
- проверьте и при необходимости подтяните крепление штанг подвесок;
- проверьте и при необходимости подтяните крепление флюгерных колес.

8.3. По окончанию сезона работы провести осмотр лущильника и дать безразборную оценку его состояния, определить возможность дальнейшей эксплуатации без ремонта.

При обнаружении деталей, пришедших в негодность, составить дефектовочную ведомость для составления заявки на детали, которые не могут быть изготовлены в хозяйстве.

Затем лущильник подготовить к хранению, проведя техническое обслуживание при подготовке к хранению:

- установите лущильник на подставки;
- установите подставки под рабочие органы);
- произведите мойку наружных поверхностей;
- произведите сушку наружных поверхностей;
- проверьте комплектность и техническое состояние лущильника, при необходимости замените изношенные детали;
- поржавевшие поверхности обработайте преобразователем ржавчины;
- места с поврежденной окраской зачистите, протрите, обезжирьте и окрасьте, либо покройте консервационной смазкой;
- покройте противокоррозионным составом все неокрашенные металлические части;
- нанесите консервационную смазку на рабочие органы, поверхности которых подвергались истиранию при эксплуатации;
- снизьте давление в шинах колес до 70 % от номинального;
- при открытом хранении или под навесом шины покройте защитным составом;
- нанесите консервационную смазку на выступающие части штоков гидроцилиндров;
- сдайте на склад инструмент, приспособления и запасные части.

8.4 При техническом обслуживании лущильника в период хранения проверьте:

- правильность установки лущильника на подставки;
- комплектность;
- давление воздуха в шинах;
- надежность герметизации;

Если не удаётся выполнить манёвр за одно перемещение, операцию необходимо повторить, пре- состояние защитных устройств и антикоррозионных покрытий;

Обнаруженные дефекты должны быть устранены.

8.5 Техническое обслуживание при снятии с хранения:

- уберите подставки;
- расконсервируйте лущильник;
- установите на лущильник снятые составные части;
- проверьте и при необходимости отрегулируйте давление воздуха в шинах;
- разберите и очистите от старой смазки подшипниковые узлы, используя уайт-спирит, ветошь, полости заполните новой смазкой.

8.6 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э):

- провести техническое обслуживание согласно ЕТО;
- подсоедините лущильник к трактору;
- выполните 2-3 пробных подъема секций лущильника;
- после заполнения гидросистемы, долейте масло в бак трактора до метки смотрового окна;
- выполните необходимые регулировки согласно п.7.2;
- переведите сцепку в транспортное положение согласно п. 7.3.3;
- переведите сцепку в рабочее положение согласно п. 7.3.4.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

9.1 Текущий ремонт

9.1.1 Меры безопасности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При проведении текущего ремонта помимо соблюдения требований настоящего РЭ, приспособлений, используемых с лущильником, соблюдайте также общепринятые требования безопасности!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение работ по текущему ремонту лущильника с работающим двигателем трактора, перед тем как покинуть кабину, обязательно выключите двигатель и выньте ключ зажигания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производство каких либо работ под лущильником на уклонах, без поставленных под колеса лущильника и трактора противооткатных упоров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение осмотра и текущего ремонта лущильника в зоне линий электропередач.

9.2. В процессе эксплуатации лущильника могут возникнуть неисправности, вызванные износом детали, нарушением регулировок и неправильной эксплуатацией.

9.2.1. Возможные ошибочные действия механизатора, приводящие к инциденту или аварии:

- Запуск двигателя и управление агрегатом вне рабочего места механизатора.
- Начало движения без проверки нахождение людей (особенно детей) в опасной зоне вокруг агрегата.
- Перед началом движения с места не подан звуковой сигнал.
- Превышена установленная скорость транспортирования - 15 км/ч!
- При движении агрегата по дорогам общей сети боковые балки и центральная секция не зафиксированы транспортными фиксаторами.
- Перевод агрегата из транспортного положения в рабочее при зафиксированных транспортных фиксаторах.
- Выполнение разворота агрегата в рабочем положении не выглубляя секции дисковых батарей.

9.2.2. Критерии предельных состояний изделия:

- Пористые или поврежденные рукава высокого давления заменять незамедлительно!
- Износ шарнирных соединений боковых балок и с니цы не должен превышать 10%.

Изношенные изделия отправлять в ремонт.

- Потеря первоначальной формы с니цы следствии прогиба. Прогиб сницы в горизонтальной плоскости не должен превышать 30 мм.

- Наличие трещин и переломов брусьев, разрывы сварных швов.
- Износ поверхностей отверстий под болты, пальцы, оси и т.п.
- Поломка рамок секций батарей.
- Износ рабочей поверхности дисков до диаметра не менее 400мм.
- Износ квадратного отверстия в диске со смятием граней до размера более 34мм.
- Изгиб, скручивание валов и осей. Изгиб валов не более 5мм на 1м длины вала.
- Износ поверхностей отверстий в дисках колес под болты крепления ступиц.

9.3. Все работы по устранению неисправностей производить только при строгом соблюдении мер безопасности.

9.4. Наружные поверхности неисправных деталей и сборочных единиц очистить от пыли и грязи.

9.5. Перечень возможных неисправностей и методы их устранений приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование неисправности, внешнее проявление	Методы устранения, необходимые регулировки
Не вращаются отдельные диски батареи, грусят землю, не подрезают растительные остатки.	Очистите диски батарей от грязи и растительных остатков. Смазать подшипниковые узлы дисковых батарей. Устраниить задевание чистиков о диски.
Дисковые батареи при работе вращаются нормально, но на поле остается много не Подрезанных растительных остатков.	Проверить состояние дисков и при необходимости заменить. Мал угол атаки.
В транспортном положении поднятые с помощью механизма гидроуправления дисковые секции постепенно опускаются.	Проверить герметичность гидросистемы И устраниить течь масла.

10. Правила хранения, консервация и расконсервация.

10.1. Указание по хранению лущильника.

10.1.1. Под хранением понимается содержание технически исправного, укомплектованного смазочными материалами, законсервированного лущильника в состоянии, обеспечивающем его сохранности и приведение в готовность в кратчайший срок.

10.1.2. Хранение лущильника от десяти дней до двух месяцев считается кратковременным. Хранение производить непосредственно после окончания работ.

10.1.3. Перед постановкой лущильника на кратковременное хранение производить техническое обслуживание согласно табл.4.

10.1.4. Хранение лущильника более двух месяцев считается длительным. Постановку на хранение производить не позднее десяти дней после окончания работ.

10.1.5. Перед установкой на длительное хранение лущильник должен быть подвергнут консервации.

10.1.6. Хранить лущильник в закрытом помещении или под навесом, на площадке с уклоном поверхности не менее 8,5° в любом направлении для стока воды .

10.1.7 Состояние лущильника в закрытом помещении проверять через два месяца, при хранении на открытой площадке и под навесом через месяц.

После сильных ветров, снежных заносов проверку производить немедленно.

10.1.8 При установке на хранение и снятия с хранения соблюдать правила по технике безопасности.

10.1.9 Трудоемкость постановки лущильника на хранение не более 5 чел/час.

10.2. Консервация лущильника.

10.2.1 Для консервации лущильника необходимо:

- под рабочие органы подложить подставки (Рис. 24);

- опустить с니цу на опору стояночную;

- отсоединить лущильник от трактора;

- осмотреть все составные части, очистить их от пыли и грязи, удалить следы коррозии, места с нарушением лакокрасочного покрытия подкрасить;

- все неокрашенные поверхности деталей протереть чистой ветошью и покрыть консервационной смазкой равномерным слоем.

10.2.2. Материалы, применяемые при консервации лущильника приведены в таблице 4;
 10.3 Расконсервация лущильника.

10.3.1. Чтобы расконсервировать лущильник после длительного хранения необходимо:

- очистить наружные поверхности составных частей от консервационной смазки ветошью, смоченной в уайт-спирите, а затем протереть насухо;
- убедиться в наличии смазки во всех смазываемых местах и, при необходимости, смазать их.

Таблица 4

Нименование материала	Норма расхода	Примечание
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, л	0.50	
Ветошь обтирочная, кг	1,0	
Смазка пластичная ПВК ГОСТ 19587-74, кг	0.50	
Шкурка шлифовальная, кв. м	0.50	
Эмаль, л	1.0	

10.4 Перечень подшипников

Таблица 5

Место установки	Обозначение подшипника	ЛДГ12 00.000	
		Кол-во на узел	Кол-во на машину
Ступицы ходовых колес КИР 04.050	7611А ГОСТ 27365 7609А ГОСТ 27365	2 2	4 4
Ступицы флюгерных Колес ЛДГ 03.040	180208 ГОСТ 8882-75	2	8
Батарея в сборе ЛДГ 02.020	111 ГОСТ 2893-82	4	40
Рабочий орган ЛДГ 02.060	111 ГОСТ 2893-82	2	16




Рис. 23 Схема смазки

Таблица 6

Номера позиций на схеме	Наименование сборочной единицы	Кол-во сб. единиц	Марка ГСМ		Масса (объем) в Изделии, кг	Периодичность смазки
			основные	Дублирующие		
1	Втулки осей флюгерных колес	4	Литол-24 ГОСТ 21150	Циатим-201 ГОСТ 6267	0.1	60 часов
2	Подшипники 111 батареии ЛДГ 02.020 и ЛДГ 02.020-01	8	Литол-24 ГОСТ 21150	Циатим-201 ГОСТ 6267	0.24	60. часов
3	Подшипники 111 рабочего органа ЛДГ 02.060	2	Литол-24 ГОСТ 21150	Циатим - 201 ГОСТ 6267	0.24	60 часов
4	Ступица флюгерного колеса	4	Литол-24 ГОСТ 21150	Солидол ГОСТ 4366	0.3	Один раз в сезон

5	Ступица ходо-вого колеса	2	Литол-24 ГОСТ 21150	Солидол ГОСТ 4366	0.340	Один раз в сезон
6	Корпус оси вра-Щения бруса	2	Литол-24 ГОСТ 21150	Солидол ГОСТ 4366	0.1	Один раз в сезон
7	Шарнир Центральной секции	2	Литол-24 ГОСТ 21150	Солидол ГОСТ 4366	0.1	Один раз в сезон

11. Комплектность.

11.1. В комплект поставки входят:

- лущильник ЛДГ15К упаковочными местами согласно комплектовочной ведомости;
- комплект запасных частей и принадлежностей;
- эксплуатационная и товаровопроводительная документация (руководство по эксплуатации РЭ,




Рис.24 Схема консервации

1-Шины опорных колес; 2-Диски секций брусьев; 3-Диски центральной секции; 4-Шины насущих колес; 5-Рукава высокого давления; 6-Муфты разрывные; 7-Переходники; 8-Гидроцилиндр центральной секции; 9-Гидроцилиндры брусьев

● - снять и сдать на хранение

■ - нанести антикоррозионное покрытие




Рис.24 Установка лущильника на хранение.

12.Свидетельство о приемке.

Луцильник дисковый гидрофицированный ЛДГ15К заводской номер

№_____ соответствует техническим условиям

ТУ 4732-067-00238032-2016 и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

Подпись ответственных лиц за приемку:

13. Гарантии изготовителя

13.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения, установленных настоящими техническими условиями и <<Руководству по эксплуатации>>.

13.2. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, при условии ввода в эксплуатацию не позднее 12 месяцев со дня приобретения его потребителем.

13.3. Претензии по качеству должны представляться согласно положению о купле-продаже в соответствии с главой 30 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.12.2002 № 184 "О техническом регулировании", от 09.01.96 № 2 ФЗ "О защите прав потребителя", от 10.06.93 № 5151-1 "О сертификации продукции и услуг", от 10.06.93 № 5154-1 "О стандартизации" с изменениями и дополнениями от 27.12.95 №211-ФЗ, от 29.10.98 №164-ФЗ "О лизинге", кроме случаев, оговоренным взаимным соглашением сторон "Положением по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период". При этом претензии по комплектности должны предъявляться в день поступления изделия потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течении 5 дней после поступления к потребителю.

Адрес предприятия-изготовителя:

347510 п.Орловский, Ростовская область, Ул.Пролетарская 34.

Тел. (86375) 31-9-91

Факс:(86375) 31-9-91

Тел.(86375) 32-6-48

Тел., факс(86375) 31-4-58

E-mail: kormmash@orlovsky.donpak.ru

14. Транспортирование.

14.1. Транспортирование лущильника производится железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации транспортных министерств по перевозке груза.

14.2. При транспортировании лущильников железнодорожным транспортом на открытом подвижном составе (платформа, полуwagon) размещение и крепление грузовых мест производится по главе 1,5 "Технических условий погрузки и крепления грузов" ("Сборник правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта Союза ССР N 246").

Для крепления грузовых мест должны применяться подкладки, прокладки, изготовленные из пиломатериалов не ниже третьего сорта в соответствии с ГОСТ 8486 и ГОСТ 2695, проволока (растяжка) для крепления груза должна применяться мягкая, термически обработанная (отожженная) согласно ГОСТ 3282 диаметром не менее 4 мм, гвозди согласно ГОСТ 283 и ГОСТ 4028.

15. Требования к управлению охраны окружающей среды при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации

Почва, воздух и вода являются жизненно важными факторами сельского хозяйства и жизни на Земле в целом.

Демонтированные дефектные детали лущильника, отработанное масло и другие рабочие жидкости должны быть утилизированы в соответствии с действующими экологическими нормативными документами. При отсутствии регламентирующих норм следует обратиться к поставщикам масел, топлива, антифриза, моющих средств и т. д. за информацией о воздействии последних на человека и окружающую среду, а также о безопасных способах их хранения, использования и утилизации.

Если действующее природоохранное законодательство не регламентирует вопросы по утилизации, то при утилизации лущильника следует руководствоваться здравым смыслом.

ВНИМАНИЕ ХРАНИТЕ ГСМ В ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НИХ ЕМКОСТЯХ И ОБЕСПЕЧЬТЕ НАДЛЕЖАЩУЮ УТИЛИЗАЦИЮ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫЛИВАТЬ ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО В КАКОЙ-ЛИБО ВОДОЕМ. ПОДОБНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ НЕИЗБЕЖНО ПРИВОДИТ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВОДЫ И ГИБЕЛИ ОБИТАТЕЛЕЙ ВОДОЕМА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫЛИВАТЬ ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО НА КАКОЙ-ЛИБО ВИД ПОЧВЫ. ПОДОБНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УБИВАЕТ РАСТИТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ И УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ВОЗНИKНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

В течение всего периода эксплуатации агрегата необходимо учитывать следующее:

- нельзя заправлять трактор топливом из канистр или с применением не предназначенных для этой цели систем подачи топлива под давлением - это может привести к проливу значительных объемов топлива;

- не допускается сжигать загрязненное топливо и/или отработанное масло;
- при сливе масел и охлаждающей жидкости и т. д. следует избегать их пролива. Не смешивать слитое топливо со смазочными материалами и охлаждающей жидкостью;
- любые течи или дефекты в гидросистеме должны устраняться незамедлительно;
- запрещается повышать давление в контурах, находящихся под давлением, поскольку это может привести к разрушению отдельных узлов и деталей;

- при проведении сварочных работ следует предохранять шланги от брызг расплавленного металла, которые могут повредить их или ослабить, что может привести к утечке масла, охлаждающей жидкости и т. д.;

В момент сдачи лущильника на металлом проконсультируйтесь о действующих положениях законодательства об утилизации в стране, где лущильник эксплуатируется, и соблюдайте их. Если не существует конкретного распоряжения или закона, получите информацию в Вашем коммерческом представительстве о возможности передачи лущильника предприятию, занимающемуся таким видом деятельности.

АО"КОРММАШ"
(наименование предприятия-изготовителя)

347510 п.Орловский, Ростовская область,
Ул.Пролетарская 34.
(адрес предприятия-изготовителя)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ15К

(наименование изделия)

2. _____

(число, месяц, год выпуска)

3. _____

(заводской номер изделия)

Агрегат соответствует чертежам, техническим условиям, государственным и отраслевым стандартам.

Гарантирует исправность лущильника в течении 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, при условии ввода в эксплуатацию не позднее 12 месяцев со дня приобретения его потребителем, за исключением быстроизнашиваемых деталей (дисков).

М.П.

контролер_____ (подпись)

1. _____

(дата получения изделия потребителем на складе завода-изготовителя)

2. _____

(дата поступления изделия потребителю)

3. _____

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.

_____ (подпись)

Опросной лист

В целях дальнейшего совершенствования изделия просим дать замечания и предложения.
После заполнения настоящий опросной лист направьте по адрессу:

347510 п.Орловский, Ростовская область, Ул.Пролетарская 34.
(адресс предприятия-изготовителя)

Вопрос

Ответ (заполняется потребителем)

1.Заводской номер изделия, год
выпуска.

2.Дата ввода в эксплуатацию.

3.Условия работы

4.Наиболее часто встречающиеся
поломки.

5.Какими дополнительными
запасными частями желательно
комплектовать изделие.

6.Объем работ выполненных изде-
лием с начала эксплуатации.

7.Адресс потребителя.

8.Фамилия, должность, подпись,
число.